1. Click scantool_net113w



www.uobd2.com

www.uobd2.com

3. Click “I agree”.



www.uobd2.com

4. Click “Next”



www.uobd2.com

5. Click “Next”



www.uobd2.com

6. Click “Install”

www.uobd2.com

7. Finish

www.uobd2.com

8.USB Driver

www.uobd2.com

E-Mail:chinauobd2@gmail.com MSN:sales@uobd2.com
Tel:0086-13986168065 SKYPE:greebid6

9. Start to setup by the advanced way as following shows:



www.uobd2.com